
FERNANDO VI

PLANO DE DISTRIBUCIÓN



Borrador orientativo · Geometría y huecos pendientes de revisión

Sin cotas ni superficies verificadas. Espesores de dibujo convencionales.